Brico- Limpieza de tempomat
Autor: adnas007

Hacía tiempo que tenía problemas con el dichoso tempomat ya que este funcionaba cuando le parecía. Creo que es un problema muy generalizado entre usuarios de este sistema. La cuestión es que despues de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que podría ser un problema causado por fallo en el interruptor del tempomat, posiblemente suciedad en el mismo...

Me fuí al coche para ver como se le podría meter mano y despues de observar la maneta probé a separar (ayudandome con las uñas de los dedos) con cuidado la solapa de plastico que hay a cada lado del dichoso interruptor, y afortunadamente se separa sin mayor problema, para posteriormente con la ayuda de un limpiador dielectrico de contactos (yo utilicé uno de la marca wurth) rociarlo y después abrir y cerrar dicho interruptor varias veces para favorecer la limpieza y la entrada del producto limpiador. Una vez hecho esto, solo con presionar ambas solapas de la maneta, vuelve a su estado original.

Espero que esto os pueda ayudar. A mi me ha soluccionado el problema y ahora funciona perfectamente. Menos mal que no me decidí a llevarlo al taller ya que me hubieran cambiado la maneta con lo que ello supone para nuestros bolsillos.